

أهمية العناية بالصرف في تحسين الأراضي

المهندس الزراعي إرياض محمد عبد العال

والدكتور أمين أحمد عبد البر

مقدمة

يدعى أن سوء الصرف أو عدم وجوده بتاتا هو السبب الأصلي في تدهور أراضي الري المستديم بالدلتا. ذلك لأن انتشار المزارع في هذه المناطق لم يصحبه انتشار المصارف بنفس المدى، وهذا أدى سريعا إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضي كثيرا حتى أصبح على بعد قريب من السطح وأن هذا المستوى يزداد قربا من سطح الأرض كلما اتجهنا شمالا نحو البحر الأبيض المتوسط ومن أجل ذلك فإن مدى تدهور أراضي الدلتا يزداد بازدياد القرب من البحر.

وقد عانت أرض مزرعة مدرسة مسطرد الزراعية بالقليوبية لأمد طويل من سوء الصرف وما صحبه من ارتفاع مستوى الماء الأرضي وما تسبب عنه ذلك من تمليح شديد للأرض أدى إلى جديدها تقريبا.

وفي عام ١٩٦٠ حفر مصرف جديد بامتداد الأرض من الشمال إلى الجنوب في موازاة ترعة الإسماعيلية وغسلت الأرض في فترة الفيضان للتخلص من الأملاح المتراكمة في الطبقات العليا من الأرض (حتى عمق ٣٠ سم).

وقد قام السكاتبان بأخذ عينات ستة قطاعات قبل حفر المصرف وبعد الغسيل لدراسة مدى التحسن الذي حدث للأرض (حتى عمق ٣٠ سم) من النواحي الكيميائية المختلفة. الإفادة من ذلك في الأراضي الأخرى التي تتعرض لنفس الظروف، وهي ظروف شائعة في أراضي الدلتا كما سبق الإشارة إلى ذلك.

- المهندس الزراعي إرياض محمد عبد العال : أخصائي قسم المعر بمراقبة الأراضي بوزارة الزراعة
- الدكتور أمين أحمد عبد البر : أستاذ مساعد قسم الأراضي في كلية الزراعة بحلوان القاهرة.

نتائج التجارب والمنافسة

حفرت ٦ قطاعات لمعمق ٣٠ سم فقط شملت طبقتين الأولى من ١٥ سم من السطح، والثانية من ١٥ — ٣٠ سم وذلك لغرض اختيار مدى التحسن الذي حدث للأرض بعد حفر المصرف الجديد (بعمق ٦٠ سم فقط) وتعريض الأرض للغسل بماء النيل لمدة فيضان واحد.

واقف أجرى تحليل كيميائي لهذه العينات لدراسة مدى نقص الأملاح الدائمة بالغسيل والمصرف الجديد.

وقد وجد قبل إنشاء المصرف أن الأرض والماء الأرضي يحتوي كلاهما على نسبة كبيرة جدا من الأملاح وخاصة في الطبقة العليا من القطاعات (الطبقة السطحية).

والدقابة بين حالة الأرض قبل إنشاء المصرف وبعده يمكن أن تناقش النتائج في الخطوات الآتية:

(١) أثر الغسل على المحتويات الدائمة في كل من الطبقتين ٠ — ١٥ سم،

١٥ — ٣٠ سم.

يبين جدول (١) الكميات المغسولة / من الأصل بالنسبة للأملاح الدائمة السككية والسكانيونات (كا، مغ، ص) والانيونات (بيكروونات، كلوريد، كبريتات) وذلك في الطبقة السطحية.

وبين جدول (٢) الكميات المغسولة أيضا في الطبقة تحت السطحية للقطاعات الستة المختارة.

ويبدو واضحا من مقابلة جدول (١) بجدول (٢) أن الغسل في الطبقة السطحية (٠ — ١٥ سم) والطبقة تحت السطحية (١٥ — ٣٠ سم) أنقص المحتويات الدائمة، وعلاوة على ذلك فإن غسل الأملاح من الطبقة (٠ — ١٥ سم) كان بدرجة أكبر من غسلها من الطبقة الأخرى (١٥ — ٣٠ سم) حيث أزيل من الأولى نحو ٥٠٪ من الأملاح ومن الثانية نحو ٤٢,٥٪ من الأملاح وذلك نتيجة لعملية نقل الأملاح من الطبقة السطحية إلى الطبقة الأخرى أثناء تسرب الغسيل في طريقه إلى المصرف كما هو واضح في الجدول رقم (٣).

جدول رقم (١)

أثر النسيل والعرف الجديد على نقص المواد الدائبة في الماشي في الطبقة السطحية

(٠ - ١٥ سم) من الغطاءات من ١ - ٦

الصوديوم				الماغنسيوم				الكالسيوم				الأملاح الدائبة الكلية مليمكاف. / لتر				القطاعات
من الأصل / المضول	بعد النسيل	قبل النسيل	من الأصل / المضول	بعد النسيل	قبل النسيل	من الأصل / المضول	بعد النسيل	قبل النسيل	من الأصل / المضول	بعد النسيل	قبل النسيل	من الأصل / المضول	بعد النسيل	قبل النسيل		
٣٣٥٧٨	١٣٤٣	٢٠٢٨	٧٨٩٧	١٥٢٣	٥٨٥	٦١٤٧	٤٩٥	١٠٢٠	٤٦٥٠٢	١٩٦١	٣٦٥٣٣	١				
٦٠٥٤٨	٢٥٧٩	٧٥٠٦	٦٣٣٠	٠٩٨	٢٣٦٧	١٣٢٥	١٤٤	١٥٦٦	٥٤٢٦	٥٢١	١١٥٣٩	٢				
٤٣٥٠	٤٠٠	٧٥٠٨	٢١٢٧	١٥٩	٢٥٠٢	٤٨٥٠٨	٢٩٩٧	٣١٢	٢٠٠٠	٨٥٦	١٢٥٢٣	٥				
٧٥٥٦٦	١٦٤	٦٥٧٤	١٣١١	١٣٠٦	١٣٢٢	٤٣٥٠	١٥٠٠	١٥٧٧	٦١٩٧	٣٥٧	٩٧٢	٦				
٤٦٥٣٦	٨٦٢	١٦٥٠٧	١١٥٧٦	٢٤٠	٢٥٧٢	١٨٢٩	٤٨٥	٦١٤	٣٦٥٣٤	١٥٥٨٧	٢٤٩٩٣	٧				
٦٥٥٠٧	٦٢٢٧	١٧٩٥	٣٦٢٤	١٣٢٩	٢١٢٨	٧١٩١	٢٥٧	٩١٥	٦٥٥٠٦	١٠٢٣٣	٢٩٥٢٨	٨				

تابع الجدول رقم (١)

البكر بونات			الكبريات			الكلوريد			القطاعات
من الأصل	بعد الغسيل	قبل الغسيل	من الأصل	بعد الغسيل	قبل الغسيل	من الأصل	بعد الغسيل	قبل الغسيل	
٣٢٠٠	٠٠٠	١٠٠	١٢٠٧٠	١٢٠٨٩	١٥٠٩١	٧٤٠٠٥	٥٠٠٤	١٩٠٤٢	١
١١٠٤٣	٠٠٠	١٠٠	١٩٠٨٢	٣٠٠	٤٠٤٩	٨٨٠٣٨	٠٠٠	٥٠٨٥	٢
—	٠٠٠	٠٠٠	٤٤٠٠٥	٤٠٠	٨٠٤٠	٢٨٠٢١	٣٠٠	٣٠١٩	٥
—	٠٠٠	٠٠٠	٦٤٠١٠	١٠٠٤	٤٠٢٩	٧٨٠٩١	٠٠٠	٤٠٦٠	٦
٩٠٥٢	٠٠٠	٠٠٠	٣٥٠١٩	١٢٠٧٨	١٩٠٧٢	٤٦٠٦٨	٢٠٣٣	٤٠٣٧	٧
—	٠٠٠	٠٠٠	٦١٠٨٢	٨٠٥٨	٢٢٠٤٧	٨٤٠٣٨	٠٠٠	٦٠٢١	٨

جسول رقم (٢)

أثر النسيل والصرف الجيد على نقص المواد الدائبة في الماء في الطبقة تحت السطحية

١٥٠ - ٣٠ سم) من القطاعات من ١ - ٦

الموديوم				الماغسيوم				الكالسيوم				الأملاح الدائبة الكلية ملييكاف. / اللر				القطاعات
من الأصل	بعد	قبل	من النسل	من الأصل	بعد	قبل	من النسل	من الأصل	بعد	قبل	من النسل	من الأصل	بعد	قبل	من النسل	
٣٩٠٠	٩٧٣	١٥٩٥	٢٣٢٤	٢٣٢٤	٢٣٥١	٣٧٦	٣٧٦	٣٧٣٤	٣٩٦	٦٣٢	٢٧٧٦	١٦٢٠	١٦٢٠	٢٦٠٣	٢٦٠٣	١
٧٦١٧	٣٠٧١	١١٥٠	٤٣٢٨٣	٤٣٢٨٣	١٣٢٢	٢٢٥	٢٢٥	٢٣٧٢	١١٩	١٣٥٦	٥٩١١	٦٢٢٢	٦٢٢٢	١٥٣١	١٥٣١	٢
٥٦٠٤	٤٢٤٤	١٠١٠	—	—	٢٩٩٢	١٣٢	١٣٢	—	٢٩٧	٢٢٩	٢٤٦٥	١٠٣٣	١٠٣٣	١٣٧١	١٣٧١	٥
٥٩٧٤	٢١١٣	٥٢٩	—	—	٠٧٩	٠٥١	٠٥١	—	١٠٨	٣٧٨٣	٤٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٦٦٣	٦٦٣	٦
٤٨٢٤١	٥٩٩	١١٦١	١٨٠٢	١٨٠٢	١٥٠	١٢٨٣	١٢٨٣	١٣٥٤	١٩٨	٢٠٢٩	٣٩٨٠	٩٤٧	٩٤٧	١٥٧٣	١٥٧٣	٧
٥٢٢٨	٥٠٢	١٠٥٢	٥٥٢٨١	٥٥٢٨١	٠٧٦	١٧٢	١٧٢	٦٥٣٥	٠٧٩	٢٠١٨	٥٤٧٥	٦٥٥٧	٦٥٥٧	١٤٥٢	١٤٥٢	٨

تابع الجدول رقم (٢)

البكر بوفات			الكبريات			الكلوريد			القطاعات
من الأصل	بعد	قبل	من الأصل	بعد	قبل	من الأصل	بعد	قبل	
٣٠٩٠	٠٧٦	١١٠	١٣٥٧	١١٦٦	١٣٤٩	٦٦٩٦	٣٧٨	١١٤٤	١
—	١١٠	٠٨٧	٤٧٣	٤٠٣	٤٢٣	٨١٨٩	٠٨٢	١٠١١	٢
—	٠٧٦	٠٥٨	١٢٣٩	٧٧٨	٨٠٨٧	٥٧٩٨	١٧٩	٤٢٦	٥
٩٥٢	٠٧٦	٢٨٤	٢٢٩٦	١٩٨	٢٥٧	٦٠٨٧	١٢٦	٣٢٢	٦
٢٩٦٣	٠٧٦	١٠٨	٣٢٣٣	٧٢٩	١١٦٦	٧٢٥٨	٠٨٢	٢٩٩	٧
—	٠٩٣	٠٧٨	٥٣٩٢	٥٠٦	١٠٩٨	٧٨٩٩	٠٥٨	٣٧٦	٨

جدول (٣)

أثر الغسيل على المحتويات الذائبة في كل من الطبقتين ٠ - ١٥ مم ،
و ١٥ - ٣٠ سم محسوبة كتوسط للقطاعات الستة

الطبقات	الأملاح الكلية		الكانيونات			الأنيونات		
	مليجرامات لتر	مليجرامات لتر	كا	مغ	ص	ب.م لتر	ب.م لتر	ب.م لتر
٠ - ١٥ مم	٤٩,٠٠	٥٠,٣١	٤١,١٠	٣٧,٥١	٥٤,١٤	١٧,٦٥	٦,٦٨	٣٩,٦١
١٥ - ٣٠ سم	٤٢,٦٨	٤٥,٦٥	٣٤,٩٩	٣٧,٧٣	٥٣,٧٧	٢٣,٣٥	٦٩,٩٠	٢٣,٣٠

يبير الجدول (٣) الكميات المغسولة في كل من الطبقتين

ويبين أن الكميات المغسولة من ص ، كا ، مغ في الطبقة السطحية هي على التوالي ٥٤,١٤ ، ٤١,١٠ ، ٣٧,٥١ / من الأصل بينما هذه الكميات من الطبقة الأخرى هي على التوالي ٥٣,٧٧ ، ٣٤,٩٩ ، ٣٧,٧٣ بالنسبة للأنيونات في الطبقة السطحية للكلوريد والكبريتات والبيكربونات هي على التوالي ٦٩,٨٠ ، ٣٩,٦١ ، ١٧,٦٥ بينما في الطريقة الأخرى تسير هكذا للكلوريد والبيكربونات والكبريتات على التوالي ٦٩,٩٠ ، ٢٣,٣٥ ، ٢٣,٣٠ .

وعموما يمكن أن يرتب نقص الكانيونات بالفصل في كل من الطبقتين هكذا
ص < كا < مغ وأن نقص الأنيونات بالفصل يرتب هكذا كل < كب ا ، <
يدك ام في الطبقة العليا - ويرتب هكذا كل < بدك ام < كب ا ، في
الطبقة الأخرى

(٢) أثر الغسيل في نسب الأملاح :

تحتوى الجداول ٤ ، ٥ على قيم نسب الكانيونات ص ، كا ، مع الأملاح الكلية ويمكن مناقشة هذه النسب في النقاط الآتية :

جدول (٤) : أثر غسيل الأرض على كاتيونات ص، كا، مغ في الطبقة السطحية (٠ — ١٥ سم) للقطاعات من ١ — ٦

تتابعات	بعد الغسيل				قبيل الغسيل			
	نسب الكاتيونات الدائبة		الكاتيونات الدائبة / من مجموع الأملاح		نسب الكاتيونات الدائبة		الكاتيونات الدائبة / من مجموع الأملاح	
	كا	مغ + ص	كا	ص	كا	مغ + ص	كا	ص
	مغ	كا	مغ	كا	مغ	كا	مغ	كا
١	١ : ٤,٠	٣٦,٨٧	١ : ٢,٢	٦٨,٤٨	١ : ١,٧	٥٠,٣٠	١٦,١٠	٥٥,٨٢
٢	١ : ١,٥	٥١,٥٩	١ : ١,٢	٥٣,٥٦	١ : ٠,٦	٢٣,٥٠	٢٣,٤٤	٦١,٩٩
٥	١ : ١,٩	٧٤,٢٦	١ : ٠,٩	٤٦,٨٣	١ : ١,٥	٤٤,٠٥	١٦,٥٩	٥٧,٩٠
٦	١ : ٠,٩٤	٦٠,٩٨	١ : ٠,٨	٤٤,٣٢	١ : ١,٥	٢٦,٢٥	١٢,٥٣	٦٩,٢٨
٧	١ : ٢,٠	٥٦,٢٩	١ : ١,٢	٥٤,٢١	١ : ٢,٣	٣٨,١٨	١٠,٩١	٦٤,٤٧
٨	١ : ١,٩	٤١,٠٠	١ : ١,٦	٦١,٢٩	١ : ٤,٢	٥٠,٩٧	٧,٤٥	٦١,٣٠

جدول (٥): أثر غسيل الأرض على كتيونات ص. كا، مع في الطبقة تحت السطحية (١٥-٣٠ سم) لقطاعات من ١-٦

[illegible]

(١) يلاحظ بعض النقص في نسب الأملاح في الطبقة من ٠ — ١٥ سم في القطاعات ٣، ٥، ٦، ٧ للصوديوم، والقطاعات ١، ٨ للكالسيوم والقطاعات ١، ٣، ٥، ٦، ٧ للماغنسيوم. وعلى هذا الأساس لا يمكن الحصول على نتيجة واضحة من مثل هذه القيم المثوية للأملاح الكلية عند معرفة أثر الغسيل في إصلاح الأرض.

وعلى هذا الأساس فإن قيم الصوديوم، الكالسيوم، الماغنسيوم مثوية لمجموع الأملاح لا يمكن الاعتماد عليها كدليل لمعرفة نتائج الغسل، وعلى ذلك فن الأسلم أن نتخذ الكانيونات والأيونات ومن نسبتها كدليل لمعرفة أثر غسل الأرض من الأملاح الذاتية

ومن جهة أخرى وجد أن أثر الغسل في نسبة الصوديوم لمجموع الكالسيوم والماغنسيوم تظهر نقصانا واضحا في معظم القطاعات ٣، ٥، ٦، ٧ للطبقتين ٠ — ١٥، ١٥ — ٣٠ ويمكن تعليل ذلك بأن غسل أيونات الصوديوم أسرع من غسل أيونات الكالسيوم والماغنسيوم.

(ب) بالرجوع إلى الجداول (٦)، (٧) للقيم SAR، (١) ESP، (٢) لاحظ نقصان واضح في قيم كل من SAR، ESP كأثر للغسل في كل من الطبقتين في القطاعات ٣، ٥، ٦، ٨

وبالإضافة إلى ذلك فإن أثر الغسل على ssp غير واضح.

ولزيادة إيضاح أثر الغسل على قيم SAR، SSP، ESP بحسب المتوسط لجميع القطاعات المذكورة يتضح من الجدول رقم (٨)

(١) sodium absorption ratio : نسبة امتصاص الصوديوم .

(٢) Exchangeable sodium Percentage : النسبة المتسوية للصوديوم المتبادل .

(٣) Sodium Saturated percentage : النسبة المثوية للصوديوم المتبقي .

جدول (٦): أثر غسيل الأرض على قيم SAR ، SSP ، Esp في الطبقة السطحية (٠-٥ سم) من القطاعات من ١ - ٦

ESP			SSP			SAR			رقم
من الأصل	بعد الغسيل	قبل الغسيل	من الأصل	بعد الغسيل	قبل الغسيل	من الأصل	بعد الغسيل	قبل الغسيل	
—	٩,٠٠	٨,٣٩	—	٦٨,٤٨	٥٥,٨٢	—	٧,٦٤	٧,٢٥	١
٧١,٠٩	٢,٤٠	٨,٣٠	١٣,٦٠	٥٣,٥٦	٦١,٩٩	٦٢,٦٠	٢,٥٤	٦,٨٠	٢
٥٢,٨٥	٢,٤٠	٥,٠٩	١٩,٣٠	٤٦,٧٣	٥٧,٩٠	٣٩,٩٠	٢,٦٥	٤,٤١	٥
٨٥,٤١	٠,٩٥	٦,٥١	٣٦,٠٣	٤٤,٣٢	٦٩,٢٨	٧٠,٦٠	١,٦٢	٥,٥١	٦
٤٣,٤٨	٥,٢٠	٩,٢٠	١٥,٧٦	٥٤,٣١	٦٤,٤٧	٤٠,٦٠	٤,٥٣	٧,٦٣	٧
٤٢,٨٦	٥,٢٠	٩,١٠	—	٦١,٢٩	٦١,٣٠	٤٠,٨٥	٤,٤٦	٧,٥٤	٨

جدول (٧) : أثر غسيل الأرض على قيم E_{sp} ، sar ، sep في الطبقة تحت السطحية (١٥ — ٣٠ سم) من القطاعات ١ — ٦

E_{sp}				SSP				SAR				تأثيرات القطاعات
من الأصل	بعد	قبل	الغسيل	من الأصل	بعد	قبل	الغسيل	من الأصل	بعد	قبل	الغسيل	
٢١,٦٩	٦,٥٠	٨,٣٠		١,٩٩	٦٠,٠٦	٦١,٢٨		٢١,٨٢	٥,٤١	٦,٩٢		١
٦٤,٩٥	٣,٤٠	٩,٧٠		٢٩,٧٢	٥٩,٦٥	٧٤,٣٠		٥٩,٠٤	٣,٣١	٨,٠٨		٢
٧٣,٣٣	٢,٤٠	٩,٠٠		٤١,٦٥	٤٢,٩٨	٧٣,٦٦		٦٥,٥٦	٢,٥٩	٧,٥٢		٥
٧٣,٩٩	٢,٠٠	٧,٦٩		٣٣,٢٧	٥٣,٢٥	٧٩,٧٩		٦٥,٩٤	٢,٢٠	٦,٤٦		٦
٤٦,٨٨	٥,٢٠	٩,٧٩		٨,٥٧	٦٣,٢٦	٧٣,٨١		٤٣,٨٩	٤,٥٤	٨,٠٩		٧
٢٥,٦٠	٦,٨٠	٨,٩٠		—	٧٦,٤١	٧٢,٤٤		٢٣,٠٨	٥,٧٠	٧,٤١		٨

جدول رقم ٨

أثر الغسيل على قيم ESP, SSP, SAR بحسب المتوسط العام
لجميع القطاعات (١ - ٦)

كمية النقص منسوبة للأصل			الطبقات
ESP	SSP	SAR	
٥٩,١٤	٢١,١٧	٥٠,٩١	٠ - ١٥ سم
٥١,٠٧	٢١,٠٤	٤٦,٥٦	١٥ - ٣٠ سم

ويبدوا واضحا من جدول رقم ٨ أن أثر التناقص في الطبقة من ٠ - ١٥ أكبر من أثره في الطبقة ١٥ - ٣٠ وذلك لقيمة كل من ESP, SAR - ربا لإضافة إلى ذلك كان متوسط النقص في قيمة SAR منسوبا للأصل يتماشى مع النقص في قيمة ESP في نفس الطبقة . وهذه الحقيقة تتماشى مع Richards (١٩٥٤)

$$\frac{132 - SAR \ 1,47}{0,99 + 0,147 SAR} = \text{نسبة الصوديوم المتبادل}$$

ويتماشى مع التعديل الذي أجري في مصر بواسطة Abdel-Ber وآخرين سنة ١٩٥٩ .

$$\frac{0,44 - SAR \ 0,866}{0,996 + SAR \ 0,08666} = \text{نسبة الصوديوم المتبادل}$$

الملخص

مقابلة أثر الصرف الرديء والصرف الجيد على خواص الأرض يمكن مناقشتها في الآتي -

١ - أثر الغسل على تناقص محتوى الطبقتين من ٠ - ١٥ سم ، ١٥ - ٣٠ سم

الإصلاح الذاتية :

تدل النتائج على أن تناقص الاملاح في الطبقة السطحية (٠ — ١٥ سم) كان أكبر منه في الطبقة تحت السطحية (١٥ — ٣٠ سم) وإن نحو ٥٠ ٪ من الاملاح قد أزيلت من الثانية .

ولقد وجد أن أثر الغسل على مكونات التربة من الاملاح يلخص في الآتي :

(١) السكتيونات : ص < كا < مع في كل من الطبقتين .

(ب) الانيونات : كل < كب ، يد < كأم في الطبقة السطحية .

، كل < يد كأم < كب ، في الطبقة تحت السطحية .

٢ — أثر الغسل على قيم نسب السكتيونات أو الانيونات .

(١) من الأسلم أن نتخذ السكتيونات أو الانيونات بحالتها الفردية دون النسبة المئوية لسكل منها كدليل على درجة نقصان الاملاح في القطاعات .

(ب) من النتائج المتحصل عليها يتضح أن هناك نقصانا واضحا في قيمة كل من الصوديوم الممتص (SAR) ، الصوديوم المتبادل (ESP) تبدو غير واضحة .

(جـ) في الطبقة السطحية كانت نسبة انخفاض قيمة كل من SAR ، SSP ، ESP

محسوبة ٪ من الأصل هي ٩١ ، ٥٠ ٪ ، ٢١ ، ١٧ ٪ ، ١٢ ، ٥٩ ٪ .

في الطبقة تحت السطحية كانت نسبة انخفاض القيم الثلاث محسوبة ٪ من

الأصل هي : ٤٦ ، ٥٦ ٪ ، ٢١ ، ٠٤ ٪ ، ٥١ ، ٠٧ ٪ على الترتيب .

المراجع

- (١) Adbel - Aal, R.
1961. Pedogenic studies on a farm at mostorod, Qualubia district.
Cairo Univ., Faculty of Agric., M. Sc. Thesis.
- (٢) Richards, L. A. (Ed.)
1954. Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils.
U. S. Dept. Agric. Hand Book 60.