

مشاهدات عن الصرف الجوفى بالأنابيب وفعله فى إزالة الأملاح من التربة فى مصر

لحضرة صاحب الغزة أحمد بك محمود
رئيس القسم الفنى بالجمعية الزراعية الملكية. (*)

موضوع محاضرتنا هو عرض نتائج التجارب والأبحاث التى قام بها قسم الكيمياء بالجمعية الزراعية الملكية ، فى مزرعتين معدتين بالصرف الجوفى بواسطة الأنابيب ، وعلى الأخص فى حالة إزالة الأملاح القلوية والأملاح المتعادلة من التربة فى وقت وجيز ، وقد دل هذا النوع على كفايته فى تحقيق الأغراض . وإحدى المزرعتين هى محطة تجارب الجمعية المعروفة بتفتيش بهتيم ، وقد مدت سنة ١٩٤١ فى معظم مساحتها شبكة من المصارف المغطاة : الفرعية والثانوية والجامعة ، والثانية فى جهة المريج ويملكها معالى عثمان محرم باشا ، وكانت مزودة أيضاً بالمصارف المغطاة ، منذ سنة ١٩٣٧ ، وقد عنى قسم الكيمياء بها من حيث تطبيق تجاربه منذ سنة ١٩٣٨ ، وسجلت النتائج التى حصل عليها فى رسالة فنية عنوانها « تجارب قسم الكيمياء فى موضوع الأراضي القلوية وتطبيقاتها ، سنة ١٩٤٥ »

ولم نتعرض لموضوع الصرف من نواحيه العملية الإنشائية أو من الناحية المادية ، كما لم نتعرض لمسائل الصرف الفنية إلا فيما اقتضاه الموضوع ، هذا مع العلم بأنه أصبحت للصرف قواعد أصيلة بعضها حسابية من أبحاث المشتغلين فى الولايات المتحدة والقارة الأوربية ، وسيتعرض لبيان ذلك حضرات الزملاء المحاضرين . والواقع أنى لا أرى المسألة معقدة للحد الذى يراه الكثيرون . وما علينا فى مصر إلا التطبيقات العملية بعد مسح الأرض ودراسة طبقاتها وما يتعلق بإيراد الماء ومستوى الماء الأرضى ومصدره ، على أن تكون هذه الدراسة نظامية منسقة ، وذلك أسوة بما اتبع فى كثير من أقطار القارات الخمس التى تواجه مشاكل المياه الزائدة ، سواء أكان مصدرها الأنهار أم الأمطار أم رشح البحار كالولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا

(*) محاضرة ألقاها فى مؤتمر بحث تأثير الري والصرف على الصحة العامة والزراعة

على الأخص ، وهولاندا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وغيرها ، إذ صرفت الأموال الطائلة في مشروعات الصرف بأنواعه المختلفة ، ومن الأمثلة العديدة يرى أن إنجلترا قامت بنصيب يذكر في السنوات الأخيرة لحملت الدولة نصف تكاليف المصارف الخاصة أيضاً ، والغطاة منها بنوع أخص ، فبلغ ذلك سبعة جنيهات ونصف عن كل فدان تنشأ فيه أنابيب للصرف .

وقد ثبت أنه حينما يعنى بالرى يعنى بالصرف ؛ كان ذلك في كل العصور قديماً وحديثاً ، فهذا هيرودتس يحددنا في سنة ٤٠٠ قبل الميلاد عن عناية المصريين بالرى والصرف ، كما يؤكد كثير من المؤرخين بعده عناية الأمم الشرقية بذلك ، وتؤيد ذلك آثار أعمال الصرف التي لا تزال باقية في بلاد إيران ، وما أشار إليه المؤرخون الرومان الذين عاصروا أوجسطس من وجود المصارف المغطاة التي كان يبلغ عمقها نحو ٩٠ سم ، وكانت تملأ بالحصى والأحجار إلى ثلثي عمقها ثم تردم بالتراب . وفي العصور الوسطى (حوالى سنة ١٦٠٠) ظهرت أولى الكتب المطبوعة في فرنسا عن صرف الأرض ، كما ظهرت سنة ١٦٥٢ في إنجلترا كتب على غرارها عن صرف الأرض أيضاً .

وطرق الصرف متنوعة : منها السطحي والجوفي ، فالصرف السطحي يقتصر على إزالة المياه الباقية فوق سطح الأرض من غير أن تتخلل المياه باطنها . وتعتبر هذه العملية إزالة سطحية وليست صرفاً ، إذ أنها لا تحقق شيئاً من أغراض الصرف ، وإن كانت تؤدي إلى صرف المياه الفائضة في بعض الزراعات المائية مثل الأرز ، كما تؤدي إلى إزالة الطبقة الملحية المعروفة بالساقى التي توجد في بدء عمليات إصلاح الأراضي البور ، إذ يكون من غير الصالح إذابتها وتخللها في التربة ثم صرفها جوفياً .

أما الصرف الجوفي فمعناه إزالة الكمية الفائضة من الماء الموجود في الكتلة العليا من التربة ، وذلك بتخللها في التربة لتخلخلها عمودياً ثم انثاؤها أقبياً إلى المصارف بعملية الترشيح أو النشح ، وفضلاً عن ذلك ، وهذا هو الأهم ، فإنه يمنع منسوب الماء الأرضي من الصعود نحو سطح الأرض بحيث يبقى بعيداً عن جذور النباتات . وقد يمكن إذا أحكمت عملية إنشاء المصارف حفظ المستوى المائي على أعماق مقرر . والمزايا التي تتحقق من ذلك كثيرة . كإزالة الأملاح الدائمة

الضارة إذا كانت موجودة بالتربة ، ووقاية التربة منها ، ثم جفاف التربة ودفعها دفناً ملائماً لنمو النباتات والجراثيم المفيدة بها ، ونشاط التفاعلات المفيدة كيميائياً وحيوياً ، وغير ذلك مما يسند إليها بطريق غير مباشر كالإقلال من الإصابة بالحشرات والآفات والأمراض .

والصرف الجوفى يتم بإحدى الطرق الآتية :

أولاً — إنشاء مصارف مفتوحة تحفر على أعماق كافية .

ثانياً — إنشاء مصارف مغطاة ، وذلك بحفر مجارى تشبه للمصارف المفتوحة توضع في قاعها مواد متنوعة تحمل المياه ، ثم تملأ هذه المجارى بالتراب ويسوى سطحها ويزرع .

ثالثاً — زح المياه الجوفية من باطن التربة على أعماق بعيدة نسبياً ، وذلك بواسطة أنابيب أو مواسير تركيب عليها مضخات ، كالأبار الارتوازية والجوفية ، وبذلك يهبط المنسوب المائى الأرضى العالى ، ويصير التخلص من المياه عادة بتوزيعها في مصرف عام ، وتستعمل هذه الطريقة في بعض الأحوال في رى الأراضي نفسها . وهي وغيرها من طرق الصرف متبعة في الولايات المتحدة وعلى الأخص بكاليفورنيا .

على أنه يلزم لنجاحها توفر عدة شروط : منها أن يكون مستوى الماء الأرضى القريب من السطح ، وهو الذى يعنينا من الوجهة الزراعية ، متصلاً بماء الأعماق الذى ينزح منه بحيث لا يكون مستوى الماء الأعلى صناعياً سطحياً متأثراً بعوامل محلية ، أو يكون مسبباً عن وجود طبقة جافة صلبة يستقر عليها وتحول بينه وبين الماء الأرضى الحقيقى . كما يجب أن تكون الطبقة التى تنزح منها المياه وهى الطبقة العميقة مسامية بدرجة كافية لتجاوب عملية استفراغ الطبقة ، بحيث يكون الماء المرفوع كافياً لحفض ماء المستوى العالى . أما بالنسبة لاستعمال المياه المنزوحة لرى الأرض نفسها فتتوقف صلاحيتها في ذلك على محتوياتها من الأملاح وكمياتها وعلى الأخص محتوياتها من القواعد القلوية مثل الصودا والمغنسيوم كما يتوقف نجاحها أيضاً على إيراد الماء نفسه .

رابعاً — الصرف الطبيعى ، وكان له أكبر فعل في صرف كثير من الأراضي .

المصرية ، حيث يسير الماء الزائد الموجود في الطبقات العليا من التربة إلى الأعماق عمودياً حتى يصل إلى طبقات مسامية أو رملية ترتكز نهايتها على حائل صلب . وهذا هو الحال في كثير من أراضي الحياض والأراضي المرتفعة الخصبة خصوصاً قبل تعميم مشروعات الري وتفرعها في الوجه البحري كسرايين الجسم مع ارتفاع منسوبها . وبذلك أخذ هذا النوع من الصرف يقل أو ينعدم بعد أن ارتفع منسوب الماء الأرضي عما كان قبلاً كما حدث في مديرتي المنوفية والقليوبية على سبيل التمثيل لا الحصر .


وعملية الصرف الجوفي سواء أكانت بالمصارف المفتوحة أم بالمصارف المغطاة تتطلب الدرس في الأحوال العامة والمحلية بحيث تنطبق على ظروف كل مزرعة . والواقع أن كل المسائل التي يجب دوسها مشتركة بين الطريقتين وما ينطبق على أحدها ينطبق على الآخر . والمسألة ليست كما يبدو مفاضلة بين الصرف المفتوح والصرف المغطي ، فطبيعة الأرض من ثقل وخفة تعرقل أو تسهل عملية الصرف للمفتوح والمغطي معاً ، وهي إحدى العوامل التي تقرر الأبعاد بين المصارف وأعماقها . فالأراضي القلوية السوداء مثلاً لا يمكن صرفها بالمفتوح أو المغطي قبل معالجة قلوئتها . ولا عبرة في هذا بوجود قطاعين كبيرين ظاهرين على الصرف المفتوح أو عدم وجودهما في الصرف المغطي . ولعل حضرات الزملاء المحاضرين يفسرون حركة الماء في الصرف الجوفي .

فلي أنه من المعلوم أن سريان الماء إذا بدأ من سطح التربة يكون عمودياً فيها ، فإذا ما زادت كميته فوق السطح تعمق بفعل الضغط والجاذبية إلى عمق أكبر حتى يتصل بكتلة الماء الأرضي الذي قد يرتكز بدوره على طبقة حائلة فيرتفع . ومن هذا المنسوب المائي تسير المياه أفقياً إلى المصرف المغطي أو المفتوح . وفي بعض الأحوال إذا كان منسوب الماء الأرضي منخفضاً بطبيعته عن المصرف فإنه توجد حركة صعود إلى المصرف . ومن المشاهد في مصر أن كمية الماء التي تروى بها الأرض رية عادية للحاصلات الزراعية لا تتعمق إلى أبعاد تزيد عن ١٠ أو ٤٠ سم من التربة فهي والحالة هذه ماء شعري عالق ، ويكون ماتحتها جافاً نسبياً إذا كان منسوب الماء الأرضي منخفضاً بطبيعته . وماء الري الذي وصل أثره إلى طبقتي ٣٠ أو ٤٠ سم لا يلبث طويلاً حتى تنخفض نسبته في هذا العمق ، إذ تفقد جزءاً منها بامتصاص

النبات ويتبخر البعض ، ويتصاعد البعض الآخر بالخاصة الشعرية ، ويشد عن ذلك ماء رى الأرض الشراقي بعد حصاد الحاصلات الشتوية حيث تكون الأرض في حالة جفاف زائد ، مشقة شقوقاً عميقة ، وكذلك الماء الذى تغمر به الأرض سواء أ كان ذلك في عمليات الإصلاح أم في حالة زراعة الأرز ، إذ تكون كمياته عظيمة وفي هذه الحالة تكون التربة مشبعة بالماء الفائض أو الحر الذى يخضع للجاذبية فيصل للمصارف بعد تعلية منسوب الماء الأرضى .

وفيما عدا هذه الحالات الثلاث فإن الوظيفة الظاهرة للمصارف هى خفض المنسوب المائى الأرضى الذى يميل إلى الارتفاع نحو الطبقة العليا من التربة، وهو ينشأ من مجارى الماء العالية المنسوب سواء أ كانت في المساقى أم في الترعى أم في النيل نفسه ، وتبعاً لذلك يكون منسوب الماء الأرضى للزراعة متذبذباً حسب العامل الرئيسى ، ومتذبذباً حسب الفصول ، بل قد يوجد أكثر من منسوب أرضى واحد في بقعة ما ، كما سيبيته بعض حضرات الزملاء المحاضرين .


وعلى أساس الاعتبار السابقة جمعاء ، وهى مصدر المياه الأرضية ، والرشح وطبيعة الأرض ، أو طبقاتها على الأصح ، والحاصلات ، تقدر أبعاد المصارف وأعماقها سواء أ كانت مصارف مفتوحة أم مغطاة ، وقد تعطى التوضيحات الآتية فكرة عن فلك :



فهذا الرسم يفسر حركة نزول الماء إلى مصرف الأنابيب في تربة مفتوحة ، ومدى يرى أن الماء الفائض في كتلة التربة الواقعة فوق المصرف ينزل إليه مباشرة ،

بينما الموجود في الجانبين ينزل عمودياً ثم ينثنى إلى المصرف من جوانبه أو من قاعه .
والمنحنيان الموضحان لمستوى الماء الأرضي يشاهدان عقب الري العزير (العمر)
مباشرة ويأخذان في الانبساط نزولاً يوماً بعد يوم .

أما الرسم الثاني فيبين حالة منسوب الماء الأرضي عقب الري أو العمر مباشرة ،
وذلك بين مصرفين على بعد معلوم ، وفي عدد من الأراضي المختلفة التكوين
الميكانيكي . فالماء في تقطى « ا » ينزل بالمصارف مباشرة وبذلك يكون منسوب الماء
الأرضي منخفضاً جداً ، بينما الماء في تقطى « ب » ينزل عمودياً بفعل الجاذبية ويستقر
في مكان ما ، فإذا زاد عليه الضغط بفعل موالاة العمر فإنه يهبط إلى مستوى خط
« م م » ومنه يسير في اتجاهي المصرفين . إلا أن الماء الفائض الموجود في نقطة « ح »
يتطلب ضغطاً أكثر مما يتطلبه ماء « ب » ليندفع نحو المصرفين ، ولذلك فإن مستوى
الماء الأرضي يتخذ خطاً منحنيًا بين المصرفين ، أعلى نقطة فيه تقع في منتصف البعد
بين المصرفين ، وأقلها بالقرب منهما .




وتشاهد أيضاً في الرسم عدة منحنيات لمستوى الماء الأرضي مع بعد واحد
بين المصرفين ، فإذا كانت الأرض رملية فقد يتخذ المنحنى شكل (د) لأن دفع المياه
دفعاً عمودياً ثم أفقياً لا يتطلب ضغطاً كبيراً ، فإذا كانت رملية صفراء اتخذ المنحنى
شكل « هـ »

وفي الأرض الطينية الصفراء اتخذ شكل « و » . وقد يتخذ شكل « ز » إذا كانت
الأرض طينية ثقيلة ، أى أنه كلما ثقلت التربة كلما تطلب الأمر ضغطاً أعلى لدفع المياه
عمودياً . وعلى ذلك فإن مسألة الأبعاد بين المصارف تقررهما طبيعة التربة ، وقد يصل
الماء في الأرض الرملية إلى مائتي متر بينما يقل إلى عشرة أمتار في أثقل الأراضي . وقد

وفق الباحثون في أمريكا والقارة الأوروبية لإيجاد قوانين حساسية لكل نوع من أنواع التربة بعد دراسات مستفيضة قد يصلح كثير منها للتطبيق في مصر .

أما إذا كانت بالتربة طبقة متماسكة لا ينفذ فيها الماء على عمق غير بعيد من سطح الأرض « ٥٠ سنتيمتراً مثلاً » وكانت معدة بالصرف الجوفي بالأنابيب على عمق ٨٠ سنتيمتراً ، على سبيل المثال ، فإن حركة المياه نحو المصارف تختلف عن مثلها في التربة التي ليست بها طبقة صماء .

فالتراب الذي ملئت به خنادق المصارف يكون الماء عادة أكثر اختراقاً له من بقية التربة ، وذلك بسبب عملية الفتح والتقليب والردم ، ولذلك فإن الماء الفائض الموجود فوق موقع المصارف ينفذ إليها مباشرة بينما يتجمع الماء في المواقع الأخرى فوق الطبقة الصماء ويسير منها أفقياً إلى المصارف . وقد يكون الوضع واحداً بين المصرف المنطى والمفتوح وإن فضل الأول .



المصرف المنطى

ذكرنا في صدر هذه المحاضرة أن الصرف المنطى كان إجراء متبعاً قبل الميلاد بصورة مختلفة ، ثم تناوله يد التحسين والابتكار على مر الأيام وتقدم العلوم ، فقديماً كانت تستعمل فيه مواد منفذة ماء التربة إلى الفتحات العامة - المواد الصلبة مثل قطع الأحجار والزلط - أما اليوم فتستعمل فيه مواد مختلفة أبسطها ثلاثة أعمدة من الخشب توضع بصورة تكون مثلثاً في قاع المجرى ، وبلى هذه المجموعة مجموعات تتوالى حتى يخرج الماء من الحقل . . ويردم عليها ويسوى سطح الأرض ويزرع ، ويمكن أن تستعمل في ذلك أغصان النباتات وسيقانها مثل حطب القطن . إلا أن هذه جميعاً عرضة للانحلال ولا تعمر طويلاً في التربة . وتستعمل

الآن براخ أو أنابيب من الفخار، وهو الطين المحروق جيداً، أو براخ من الأسمنت والرمل « بنسبة ١ الى ٣ أو ٤ » ويظهر من المقارنات العديدة بين النوعين أنه لا تفاضل بين الفخار والاسمنت إذا كانت المقارنة بين الجيد من كل منهما، ولا عبرة بما كانوا يزعمونه فيما مضى من تفضيل الأنابيب ذات المسام سواء أكانت من الفخار أم من الاسمنت بحجة أن ماء التربة ينفذ منها إلى الأنابيب بالرشح من مسامها، إذ ثبت أن أكثر المياه تدخل إلى الأنابيب عند ملتقى الأنبوبة بالأخرى، وتسير عبر سلسلة الأنابيب حتى مخرجها، كما أن مسام الأنبوبة نفسها تفقد أهميتها بعد مرور زمن على وضعها في التربة. وقد قمنا ببعض الاختبارات لوزارة الأشغال المصرية عن مسامية أنابيب الاسمنت المصنوعة حديثاً والتي دفنت في التربة منذ أزمان مختلفة وذلك بمناسبة التفكير في جعل أنابيب المصرف متصلة إحداها بالأخرى بلحام من الأسمنت بدلاً من وضع أنابيب صغيرة متلاصقة ووضع مادة مسامية في نقطة تقابلها. وقد ظهر لنا أنه بينما كانت سرعة نفوذ لتر من المياه من جدران الأنابيب الحديثة منها لا تزيد عن ثوان معدودة فقد زاد الوقت إلى دقائق في الأنابيب المستعملة، ووصل في بعضها إلى نحو ٩٠ دقيقة، ولم يكن التقادم وحده عاملاً مؤخراً للترشيح، بل كان لاختلاف نسب الاسمنت والرمل دخل كبير في ذلك.

وحقول التجارب التي قلنا عنها موضوع محاضرتنا هذه معدة بشبكة من المصارف الفرعية التي تتألف من أنابيب اسطوانية الشكل مصنوعة من الاسمنت والرمل طول الواحدة منها ٣٠ سنتيمتراً وقطر فوهتها خمسة سنتيمترات، موضوعة على عمق متر تقريباً في صف طوله نحو ١٠٠ متر مع انحدار بسيط إلى ٥٠، وهذا وتوضع الأنبوبة ملاصقة للأخرى مع وضع كمية من مادة مسامية - مثل رجوع الفحم - ينفذ منها ماء الرشح إلى الأنابيب، والمصارف الفرعية منشأة على أبعاد متساوية تتراوح بين أربعين وعشرين متراً حسب كل حالة، وفي حالة خاصة كان البعد عشرة أمتار، ثم إن المصارف الفرعية المتوازية تغذى مصرفاً ثانوياً يكون معها زاوية قائمة، وهو مغطى أيضاً، ويتألف من أنابيب أكبر حجماً وأوسع قطراً. ثم إن للمصارف الثانوية بدورها تغذى مصرفاً جامعاً مغطى كذلك، وهذا يوصل الصرف إلى مصرف المنطقة العام. ويوجد عند ملتقى المصارف الفرعية بالمصارف الثانوية ثم في التقائها بالمصارف الجامعة غرف تفتيش « باكورت » مغطاة أيضاً وبواسطتها يعرف مدى قيام المصارف بعمليتها وجريان الماء منها وارتفاع مناسيبه وغير ذلك.

وتدل مشاهدتنا في تفتيش بهتيم في مدى ست سنوات ، وفي المرج في تسع سنوات على كفاية هذه الشبكة بالنسبة لصراف المياه الفائضة في حالات الإصلاح أو في حالة زراعة الأرز في تفتيش بهتيم أو المرج ، بل كان الأمر يقتضى أحياناً سد منافذ غرف التفتيش الموصلة إليها المصارف الفرعية في تفتيش بهتيم ، وذلك لمنع الصرف في حالة زراعة الأرز وصعوبة الحصول على مياه الري اللازمة .

هذا وتشير بعض آراء الشغليين بأعمال الصرف في الولايات المتحدة إلى أن المصرف الفرعى الغطى الذى يتألف من أنابيب قطر فتحاتها بوصتان يكون كافياً لصراف فدانين من الأرض ، وأنه يمكن لهذا الصرف إذا كان القطر ثلاث بوصات ، أى سبعة سنتيمترات ونصف أن يصراف خمسة أفدنة ، وهلم جراً . فنعلم أن قطر فتحة الأنبوبة إذا ضوعف يزيد من مساحة الفتحة أربع مرات تقريباً ، ومهما يكن الأمر فإن أحجام الأنابيب وأبعاد المصارف وأعماقها تقررهما ظروف كل مزرعة كما تقدم بيان ذلك .

ولم تسبب شبكة المصارف المنشأة في تفتيش بهتيم منذ سنة ١٩٤١ متاعب تذكر ، إذ أن في الوسع مراقبتها بدورة نظامية لمعرفة مدى قيامها بالصرف ، كما أنه من الميسور إدراك الحال . ولم نشاهد سوى حالة انسداد واحدة بسبب الجذور الشجرية لشجر الجوزورينا النامي بالقرب من أحد المصارف ودخولها من مواضع التقاء الأنابيب وتغلغلها في داخلها ، على أن هذه الحالة لم تشاهد في حقل حديقة الموالح الهيأة بالمصارف على أبعاد عشرة أمتار فقط ، كما لم تشاهد بالنسبة للحاصلات الحقلية . هذا وتشير المراجع المختلفة إلى أن شجرة الصفصاف أيضاً ، وهى من الأنواع التى تسير جذورها مع الماء ، تسبب انسداد المصرف . وقد جربت بعض طرق تقع الأنابيب قبل وضعها بالأرض بمركبات حامض السكربوليك لتبعد عنها امتداد الجذور ، ولكن اتضح أن الأسلم دائماً هو إيجاد مسافة كافية مثل عشرة أو خمسة عشر متراً بين المصارف وأشجار الجازورينا والصفصاف وما شاكلها . وفيما عدا ما تقدم فإن عممية الصرف تعطلت إلى حد ما بسبب ارتفاع منسوب مصرف الحكومة في وقت ما عن مستوى منفذ شبكة الصرف ، فأُسرع إلى إغلاق المنفذ ورفعت المياه بمضخة من الجمع الرئيسى للمزرعة إلى المصرف العام . وهكذا هبط المنسوب إلى مستواه الأصلي . وفي مزرعة المرج ، وهى إحدى المزارع التى أخذت عنها مشاهداتى في إزالة الأملاح

لم يتسبب عن شبكة الصرف بالأنايب من المشكلات ما يستحق ذكره . وعمد مالكيها إلى إبدال الصرف المفتوح بالصرف المغطى في بقية مساحة أرضه .

إزالة الأملاح :

من المعلوم أن الأملاح الدائبة الضارة في التربة نوعان : الأول كربونات الصودا وتعرف التربة التي تحتوى عليها بالقلوية . ومن خواص هذا الملح أنه يسبب رداءة الخواص الطبيعية للتربة ، فتكون متاسكة متلاصقة ولا يتخللها الماء أو الهواء ، ويكون الطين بها على حالة غروية ، ولذلك ينعدم صرف الماء بأية طريقة كانت ، كما أن هذه الملح بطبيعته سام للنباتات ووجوده في التربة بنسبة ١٠ في المائة فقط يمنع إنبات البذور ونمو النباتات .

أما النوع الثانى من الأملاح فهو غير قلوئى التأثير ، بل يكون متعادلا ، ويؤثر في تفتح التربة بعكس كربونات الصودا ، ولذلك فإن عملية الصرف الجوفى تكون متوفرة . وهذه الأملاح هي كلورور وسلفات الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم . وأعمها كلورور الصوديوم «ملح الطعام» وهي سامة للنبات إذا زادت نسبها عن حدود معلومة . وتعرف التربة التي تحتوى عليها بأنها ملحية ، غير أن هذه الأملاح تسهل إزالتها من التربة إذا توافر الصرف .

وموضوع مشاهدتنا أربع حالات : اثنتان منها عن أراض قلوية ، والأخرتان عن أراض ملحية .

الحالة الأولى ، مزرعة المرج :

وهي تمثل مائة فدان وخمسةائة ، وقد تم إصلاحها جميعاً بواسطة قسم الكيمياء بالجمعية الزراعية الملكية . ولم تكن مزرعة منذ مئات السنين ، إذ كانت بركة صرفت منها المياه بعد إنشاء المصرف العام ، وأجريت الترتيبات التمهيدية اللازمة لإصلاحها ، وقسمت الأرض إلى قطع مساحة الواحدة منها نحو سبعة أفدنة ، وأنشئت شبكة من المصارف الجوفية ، بعضها بالأنايب في مساحة ٢٥٠ فدانا تقريباً على أبعاد ٢٠ متراً من المصارف الفرعية ، وعلى عمق متر ، وكانت مؤلفة من أنابيب طول الواحدة منها ٣٠ سنتيمتراً وقطر الفتحة خمسة سنتيمترات ، كما أنشئت المصارف المفتوحة في مساحة مماثلة وبالأبعاد والأعماق ذاتها .

وقد بدأ المالك بعملية إزالة الأملاح حوالى سنة ١٩٣٧ وذلك بغمر الأرض بالماء قصد صرفها جوفياً سواء أكان ذلك إلى المصارف المفتوحة أم الأنايب المغطاة على أن الغرض لم يتحقق، فلم ينفذ شيء من الماء إلى المصارف برغم بقاءه فوق سطح الأرض مدداً تصل إلى مائة يوم فى بعض الحالات . ولذلك أزيلت المياه بتسريبها إلى المصارف المفتوحة أو القنوات ، كما زرعت أرزاً ولم يفلح . وقد فكر حينذاك فى رفع الأنايب وعمل المصارف المفتوحة والاتجاه إلى عمل غسل سطحي كان لا ينفى قليلاً .

على أنه ثبت - بعد أن تناول قسم الكيمياء بالجمعية الزراعية الملكية هذا الموضوع سنة ١٩٣٨ - قلوية التربة لوجود كربونات الصودا بكميات كافية تسبب جذب الأرض وانعدام الصرف الجوفى سواء بواسطة المصارف المفتوحة أم المغطاة وأن الصرف لا يمكن أن يحدث إلا بعد معالجة القلوية فى التربة وفتح مسامها وإزالة الأملاح منها .

وكان العلاج الذى اتبع هو استعمال الجبس بكميات تراوحت بين طن واحد وعشرين طناً للفدان ، وذلك حسب قلوية الأرض ومحتوياتها من كربونات الصودا وحسب النظريات الخاصة للجمعية الزراعية الملكية . وقد نتج عن استعمال الجبس هبوط نسبة القلوية وانفتاح مسام الأرض ، فنفذت المياه إلى المصارف الجوفية بالأنايب ، ومنها إلى المصرف العام بصورة متتالية ، مما كان يقتضى معاودة رى الأرض أو غمرها بالماء الغزير . ودل اختبار مياه الصرف الذى كان صافياً على تركيزه بالأملح المتعادلة ، وعلى الأخص أملاح سلفات الصودا ، وذلك نتيجة تفاعل الجبس مع كربونات الصودا وتحويل صورتها كما هو معلوم ، كما كان الماء الحالى من أى مقدار من كربونات الصودا علة فساد التربة ، وزرعت الأرض بالأرز عام ١٩٣٩ وتلاه القطن والبرسيم ثم القطن وبذلك ظهر نجاح منقطع النظير .

وقد دل فحص التربة فى سنة ١٩٣٨ قبل استعمال الجبس وفى سنئى ١٩٤٠ و١٩٤٣ بعد استعماله على انخفاض عظيم فى محتويات ملحي كربونات الصودا

بين ٧٠ و ٨٤ في المائة من نسبته الأولى في السنتين الأوليين ، ومعنى آخر هبطت محتوياته إلى أقل من الحدود التي تسمح بنمو الحاصلات بصورة اقتصادية . واتفق مدلول التحليل الكيماوى المذكور آنفاً ونتائج زراعة الحاصلات ، وبعد ذلك أخذت الأملاح القلوية في التلاشى والانعدام أو قلت إلى درجة ضئيلة لا يؤبه بها كما تدل على ذلك نتائج التحليل التي عملت سنة ١٩٤٢ ونتائج محصول القطن في تلك السنة . وقد تأثرت تبعاً لذلك كمية الأملاح القلوية الموجودة في الطبقة الثانية (أى عمق ٢٥ إلى ٥٠ سنتيمتراً من السطح) ولكن بمعدل قليل في السنتين الأوليين ، وإن كان انخفاضها زاد بعد ذلك إذ صار الموجود منه بين صفر و ١٦ ، ٢٥ ، ٥٠ في المائة من كميته ، الأولى كمدل على ذلك اختبار التربة في سنة ١٩٤٣ كما انحطت أملاح الطبقتين التاليتين التي على عمق ٥٠ — ٧٥ ، والتي على عمق ٧٥ — ١٠٠ سنتيمتر .

هذا وما تجدر الإشارة إليه أن إصلاح الطبقة العليا فقط في الأرض القلوية يعتبر كافياً في البداية لإنتاج حاصلات سطحية الجذور مثل الشعير والأرز والبرسيم ، على أنه شوهده أن زراعة القطن نفسه ، وهو نبات جذره الرئيسى وتدى كانت تاجحة في بداية الإصلاح برغم أن جذوره لم تتجاوز الطبقة الأولى إلى الطبقة التالية لقلويتها وتماسكها ، إذ أن النبات نظم نفسه ونشر جذوره الفرعية في الطبقة العليا .

وقد يفسر أيضاً أن سير حركة المياه في المصارف كانت في السنوات الأولى طبقاً لما شرحناه في صحيفة ٨ ، إذ لم تسكن الطبقة السفلى أصلحت بعد فصرفت مياه الطبقة العليا وزالت الأملاح عما هيأ الأرض لزراعة حاصلات مرضية إلى أن انفتحت الطبقات التالية .

ونماذج حاصلات واختبارات التربة مبينة في الجدولين الآتيين : الأول منهما يشمل الحاصلات التي زرعت في الأرض بين سنة ١٩٣٧ و ١٩٤٣ عدا البرسيم الذى لم تقدر غلاته ، وكان ناجحاً ، وحدث ذلك في تسع قطع مساحة كل منها نحو سبعة أفدنة « حوشة » ، وبين الجدول الثانى نسب الأملاح في التربة حسب الاختبارات التي عملت في غضون المدة المذكورة آنفاً :

جدول رقم ١

يبين كميات الجبس الزراعى التى استعملت فى العلاج
وغلات بعض المحاصيل من ١٩٣٧ — ١٩٤٣
فى أرض معدة للصرف بالأثاييب بالحوض رقم ٣ بالمرج

كمية المحصول بالفدان				كمية الجبس للفدان	غرة الحوشة
بعد وضع الجبس					
١٩٤٣	١٩٤٢	١٩٤٠	١٩٣٩	١٩٣٧	
فطن أششونى بالقطار	فطن أششونى بالقطار	فطن أششونى بالقطار	أرز بالإردب	أرز بالإردب	بالطن
٧٨٩		٢٩	٧٦	١٩	٣
٦٥٦		٣٥	١٠٦	١٨	٤
٥٢٥		٣٠	٩١	٠٦	٥
٤٤٩		٣٧	٧٧	٠٧	٦
		أرز بالإردب			
	٤٨	٨٨	٥٢	٠٥	٩
	٥٨	١٣٠	٧٣	٠٦	١٣
	٣٣	٨٠	١٠٣	٠٤	٢٠

ويحسن أن نعطي فكرة عن تأثير الأملاح الدائبة فى التربة ودرجة تحمل
النباتات إياها حسب الجائنا، وذلك للوقوف على نسبة ما أزيل من الأملاح من التربة
وما بقى بها :

حالة التربة بالنسبة للنبات	كربونات الصودا	ملاح الطعام
لانبت البذور	١٠٠	١٠٠
نمو الأرز وأقصى نسبة	٥٠	٥٠
لاحيالات البرسيم وغيره	٣	٢٠
تموا المحاصيل بدرجة متوسطة	٣	٢٠
تموا المحاصيل بدرجة جيدة	٣	٢٠
أقل من ١٠	٣	٢٠

جدول رقم ٢

يبين نسبة الأملاح القلوية وغيرها بالتربة قبل استعمال الجبس وبعده
في أرض معدة للصرف بالأنايب بالحوض رقم ٣ بالمرج

كمية الجبس التي وضعت في سنة ١٩٣٨ — ١٩٣٩	ملح الطعام		كربونات الصودا		تاريخ التحليل	نمرة الحوض
	طبقة سفلى	طبقة عليا	طبقة سفلى	طبقة عليا		
طن بالقدان	%	%	%	%	سنة	
٩	٠.١٨٤ ٠.٠٤٤ ٠.٠٧٠	٠.١٨٤ ٠.٠٥٢ ٠.٠٦٠	٠.١٧٠ ٠.١٠٦ ٠.٠٨٠	٠.٢١٢ ٠.٠٥٣ ٠.٠٢٠	١٩٣٨ ١٩٤٠ ١٩٤٣	٣
١١	٠.١٩٢ ٠.٠٩٦ ٠.٠٥٠	٠.٢٠٠ ٠.٠٣٦ ٠.٠٣٠	٠.٢٥٤ ٠.٢٠٢ ٠.٠٧٠	٠.٢٤٤ ٠.٠٤٢ أثر	١٩٣٨ ١٩٤٠ ١٩٤٣	٤
١٣	٠.١٦٠ ٠.١٥٢ ٠.٠٢٠	٠.١٨٨ ٠.٠٦٤ ٠.٠٤٠	٠.٢٩٧ ٠.١٥٩ معلوم	٠.٢٥٤ ٠.٠٥٣ معلوم	١٩٣٨ ١٩٤٠ ١٩٤٣	٥
٦	٠.١٨٤ ٠.٠٨٨ ٠.٠٤٠	٠.١٢٤ ٠.٠٨٠ ٠.٠٩٠	٠.١٣٨ ٠.١٣٨ ٠.٠٢٠	٠.١٢٧ ٠.٠٥٣ أثر	١٩٣٨ ١٩٤٠ ١٩٤٣	٦
٩	٠.٤٢٨ ٠.٠٨٠ ٠.٠٨٨	٠.٢٤٤ ٠.٠٥٢ ٠.١٢٤	٠.٢٣٣ ٠.١١٧ ٠.٠٩٥	٠.٢٣٣ ٠.٠٨٨ معلوم	١٩٣٨ ١٩٤٠ ١٩٤٣	٧
١٣	٠.٢٠٨ ٠.١٥٦ ٠.١٠٤	٠.١٦٨ ٠.١٠٨ ٠.١٤٠	٠.١٤٨ ٠.١١٧ ٠.٠٧٢	٠.٣١٨ ٠.٠٦٤ معلوم	١٩٣٨ ١٩٤٠ ١٩٤٣	٨
٢٠	كربونات الصودا					
	عمق ١٠٠-٧٥	عمق ٧٥-٥٠	عمق ٥٠-٢٥	عمق ٢٥-٠		٩
	قلوية شديدة	قلوية شديدة	٠.٤٩	٠.٤٥	١٩٣٨	
	أثر	أثر	٠.٠٧	٠.٠٢	١٩٤٠ ١٩٤٣	

الحالة الثانية ، تفتيش ١٩٣٧ :

شاهدت أراضي ملحية تحولت إلى قلووية بمرور الزمن ، وأراضي ملحية تحولت إلى قلووية بعد عملية الفصل .

خديقة الموالح بتفتيش بهتم تبلغ مساحتها نحو عشرة أفدنة أنشئت حوالي سنتي ١٩٣٤ و ١٩٣٥ وكان المعروف عن تربتها منذ ١٩١٢ أنها تحتوي على أملاح كلورور وسلفات الصوديوم والمغنسيوم ، وقد تفاقم أمرها لعدم وجود مصارف خاصة أو عامة في المنطقة إذ ذاك ، غير أن ذلك لم يمنع من اتخاذ بعض العمليات لإصلاحها من آن لآخر ، وعلى الأخص قبيل إنشاء الخديقة . وقد ظهرت الآثار الضارة للأملاح على الأشجار النامية في كثير من أجزائها هذه الخديقة .

ولما أنشئت المصارف العامة في المنطقة تيسر للجمعية الزراعية الملكية سنة ١٩٤١ ترتيب شبكة من المصارف في تفتيش بهتم ، وتتألف المصارف المنشأة في الخديقة من أنابيب مغطاة طول الواحدة ٣٠ سنتيمتراً وقطر الفتحة خمسة سنتيمترات موضوعة في أعماق ١٠٢٠ من المتر . والمسافات بين المصارف الفرعية عشرة أمتار فقط .

وقد اختبرت التربة في عدة بقع وعملت قطاعات رئيسية بعمق مترين وأخذت نماذج منها في طبقات سمكها ٢٥ سنتيمتراً ، إذ كانت الطبقات متناسقة . وكان ذلك قبيل عمل المصارف وبعده ، وأجريت المعاملات المختلفة من نفس البقع بقدر الإمكان .

ويعيننا في موضوعنا هذا مشاهدتان : الأولى : بقعة ملحية تزيد فيها نسب ملح الطعام والأملاح المتعادلة عن الحدود المقررة بدرجة تعرقل نمو النباتات ، ولا تحتوي على كربونات الصودا القلووية .

المشاهدة الثانية — بقعة قلووية بها نسب من كربونات الصودا كافية لإحداث ضرر بالنباتات ، وفي الوقت نفسه تقل فيها نسب الأملاح المتعادلة (كلورور الصوديوم وسلفاته الخ) إلى درجة الأراضي ذات الحصب العالي . . .

وقد عمل على إزالة الأملاح القلوية والمتعادلة في البقعتين باستخدام كميات مياه الري التي تروى بها الحدائق مع بعض الزيادة ، ولم يستعمل الجبس كعلاج للأراضي القلوية أو للوقاية من تكوين القلوية . بفعل غسل الأراضي الملحية ، وذلك على سبيل التجربة .

وبالنسبة للمشاهدة الأولى ، أي الأراضي الملحية نرى أن نسب ملح الطعام هبطت في كتلة التربة من السطح إلى عمق مترين من جراء الري وتسربه إلى الأنايب ، وما فقد من الأملاح كانت نسبة بين ٨٦ و ٨٩ في المائة من مجموعها . وعلى الجملة كان هبوط نسب ملح الطعام في جميع طبقات التربة لغاية مترين إلى حدود الحصب العالي ، وكذلك كان الحال في مجموع الأملاح الأخرى الدائبة المتعادلة مثل السلفات وغيرها . . . على أن من الملاحظات الجديرة بالذكر ظهور ملح كربونات الصودا في التربة بعد عمليات الصرف وإزالة النصيب الأكبر من الأملاح المتعادلة في أعماق التربة من ٧٥ إلى ٣٠٠ سنتيمتر . وهي وإن لم توجد بنسبة كبيرة من شأنها عرقلة النباتات إلا أن وجودها يؤيد النظريات الموضوعة عن تكوين الأراضي القلوية . . . وعلاج مثل هذه الحالة يكون باستعمال الجبس لملاشاة القلوية الناشئة بعد الانتهاء من عملية الغسل والصرف ، والأفضل استعمال الجبس أثناء عملية إزالة الأملاح المتعادلة بالري والصرف ، متى هبطت نسب الأملاح المتعادلة إلى حدود معلومة لكي يمنع تكوين كربونات الصودا أصلاً .

وقد أفلحت عملية الصرف الجوفي بالأنايب في هذه البقعة في إزالة الأملاح التي كانت سبب علة التربة فنشطت الأشجار نمواً وإثماراً بعد توقفها زمناً .

والجدول الآتي يبين مقارنات التحليلين الأول والثاني في قطاع من الأرض عمقه متران :

جدول يبين نسب الأملاح الذائبة في قطاعين من التربة

قبل وبعد عمليات الصرف (حديقة بهتم)

« الأملاح بالنسبة المئوية للتربة »

قطاع من تربة ملحية

أعماق بالسنتمتر		كربونات الصودا		ملح الطعام		مجموع الأملاح	
قبل الصرف	بعد الصرف	قبل الصرف	بعد الصرف	قبل الصرف	بعد الصرف	قبل الصرف	بعد الصرف
آثار	معدوم	٠.٣٧	٠.٥٠	٠.٥٣	٠.١٩	٠	٢٥ —
»	»	٠.٢٤	٠.٣٠	٠.٤٠	٠.٢٠	٢٥ —	٥٠ —
»	٠.٢	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٤١	٠.١٩	٥٠ —	٧٥ —
»	٠.٣	٠.٢٦	٠.٠٢	٠.٥٠	٠.١٨	٧٥ —	١٠٠ —
»	٠.٣	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٤٠	٠.٢٣	١٠٠ —	١٢٥ —
»	٠.٣	٠.١٦	٠.٠٢	٠.٣٧	٠.٣٥	١٢٥ —	١٥٠ —
»	٠.٣	٠.١٩	٠.٠٣	٠.٤٦	٠.٢٣	١٥٠ —	١٧٥ —
»	٠.١	٠.١٦	٠.٠٣	٠.٤١	٠.٢٤	١٧٥ —	٢٠٠ —

قطاع من تربة قلوية

٠.٠٨	٠.٠٦	٠.٠٤	٠.٠٣	٠.٢٦	٠.٣٣	٠	٢٥ —
٠.٠٦	٠.٠٧	٠.٠٤	٠.٠٣	٠.٢٥	٠.٢٨	٢٥ —	٥٠ —
٠.٠٦	٠.٠٦	٠.٠٣	٠.٠٣	٠.٢٧	٠.٢٦	٥٠ —	٧٥ —
٠.٠٦	٠.٠٢	٠.٠٣	٠.٠٣	٠.٢٦	٠.٢١	٧٥ —	١٠٠ —
٠.٠٢	٠.٠٢	٠.٠٣	٠.٠٣	٠.١٥	٠.١٩	١٠٠ —	١٢٥ —
٠.٠٢	٠.٠١	٠.٠٣	٠.٠٣	٠.١٨	٠.٢٠	١٢٥ —	١٥٠ —
٠.٠٢	٠.٠١	٠.٠٣	٠.٠٣	٠.١٨	٠.٢٢	١٥٠ —	١٧٥ —

أما المشاهدة الثانية فهي عن أرض كانت ملحية تحولت إلى قلوية بسبب محاولات غسلها قبل إنشاء المصارف ، فأصبحت طبقات تربتها تحتوى على كميات من كربونات الصودا بدرجة تعوق نمو النبات ، كما تحتوى على نسب طفيفة من أملاح الطعام ، ومجموع الأملاح المتعادلة الأخرى . ومن المعلوم أن كربونات الصودا تسبب تماسك التربة وتمنع نفوذ الماء ، وبالتالي يمتنع صرفها وزوال الأملاح منها ، ورغم ذلك فقد عمل من باب التجربة على عدم استعمال الجبس الذى يلاشى الملح القلوى « كربونات الصودا » والاقتصار على مدارسة الري والصرف .

وكانت نتيجة هذا العمل لا تختلف عما قدر له بادىء الأمر من فشل ، فبقيت الأملاح فى التربة وطبقاتها بنسبها المثوية تقريباً ، كما كانت عملية الصرف بطيئة ، فظلت التربة جامدة وحالة الأشجار متأخرة ، وبقيت هذه الأعراض الرديئة ثلاث سنوات حتى استعمل الجبس فتفتحت مسام التربة وصرف الماء وزالت القلوية .

وننتج التحليل الميدنة فى الجزء الأسفل من الجدول المنشور فى الصفحة السابقة هى لقطاع أرضى فى عدد من الطبقات عمقه ١٧٥ من المتر .

الحالة الثالثة ، أرض ملحية :

أرض حوض مساحتها نحو تسعة أفدنة (تعرف بحوض الخمسة) ظهرت فى تربتها الأملاح وأخذت تزيد وتوسع شيئاً فشيئاً ، وذلك قبل إعدادها بشبكة الصرف الجوفى بالأنابيب فأضعفت الحاصلات حتى البرسيم .

وقد أنشئت بها شبكة المصارف الفرعية سنة ١٩٤١ على أبعاد ٢٠ متراً فى عمق متر .

وكانت نسب الأملاح الذائبة المتعادلة مرتفعة كثيراً عن الحدود المسموح بها لإنتاج حاصلات مرضية ، وفى بعض الأرض امتنع الإنبات .

واقصر فى علاج أرض هذا الحوض على الري والصرف ولم تزرع أرزا ، فى سنة ١٩٤١ ولكن غمرت بالماء بعد إنشاء المصارف « تطويب فى الشتاء » قبل زراعة القطن فى تلك السنة فغل هذا الحوض ثلاثة قناطير .

وقد استمر التحسين بموالة الأرض بالرى العمادى فأتج في سنة ١٩٤٣-١٩٤٢ محصولاً عالياً من القمح معدله تسعة أرباب للفدان .

وتدل الاختبارات التى أجريت بشأن الأملاح على زوال ما يتراوح بين ٨٠ و ٩٠ من أملاح الطعام ، وكذلك مجموع الأملاح المتعادلة الأخرى كما هو وراة بالجدول الآتى ، وهو يبين نسب الأملاح الذائبة فى التربة قبل وبعد عمليات الصرف بأرض الخمسة :

أرض ملحجية

كربونات الصودا		ملح الطعام		مجموع الأملاح	
قبل الصرف	بعد الصرف	قبل الصرف	بعد الصرف	قبل الصرف	بعد الصرف
معدوم	٠.٠١	١.٠٨	٠.٠٧	١.٧٤	٠.٢٧
»	آثار	٠.٥٦	٠.٠٤	١.٢٢	٠.٢٥
»	معدوم	٠.١٤	٠.٠٤	٠.٣٨	٠.٢٥
»	آثار	٠.٦٩	٠.٠٤	١.٣٤	٠.٢١
»	معدوم	٠.٢٦	٠.٠٧	٠.٤٦	٠.١٨
آثار	»	٠.١٩	٠.٠٣	٠.٤١	٠.٢٠
معدوم	آثار	١.٠٠	٠.٠٥	١.٤٣	٠.٣٠

وخلاصة ما تقدم من المشاهدات ، أن الصرف الجوفى بالأنابيب المغطاة حقق كل الأغراض التى أنشئ من أجلها ، ومنها أنه أزال من التربة الأملاح الذائبة الضارة بالنبات على الوجه الأكمل ، وأفاد فى إصلاح أصعب الأراضى قلوية ، وسائر طرق العلاج الخاصة بها فى زراعة المريج ، وبذلك أحيت الأرض بعد موتها .

